



# Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro

Fundada em 02 de agosto de 1986

Camaquã, 24 de setembro de 2024.

## ESCLARECIMENTO

Prezados,

Gostaríamos de informar sobre as atuais condições da Barragem do Arroio Duro, localizada no município de Camaquã, sob a gestão da Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (AUD).

De acordo com os dados meteorológicos registrados na estação situada no Parque da Barragem do Arroio Duro, com as coordenadas 30°48'28.25"S e 51°50'2.80"O em Camaquã – RS, até o momento (15h do dia em curso), o acumulado de chuvas no mês de setembro foi de 214,0 mm. A maior parte desse volume, 166,0 mm, foi registrada entre os dias 20 e 24 de setembro.

Atualmente, a barragem opera com 100% de sua capacidade, estando o nível do reservatório às 15h na cota de 55,04 m. Vale destacar que a cota da crista do vertedor é de 54,88 m em relação ao nível do mar, ou seja, a barragem encontra-se a 16 cm da crista, e com suas estruturas extravasoras completamente abertas.

Apesar do evento extremo de precipitação que afeta a região Sul do Estado, a Barragem do Arroio Duro segue funcionando conforme previsto no projeto, sem apresentar alterações em sua estrutura.

Ressaltamos que, em setembro do ano passado, houve um acumulado total de 498,5 mm, ocasião em que a barragem verteu e continuou em pleno funcionamento.

Por fim, informamos que, em períodos de eventos climáticos extremos, a barragem é monitorada 24 horas por dia, com a equipe técnica da AUD em plantão para qualquer intervenção necessária.

Reiteramos que a situação atual está dentro da normalidade.

**ÉVERTON LUÍS FONSECA**  
Gerente de Operação e Manutenção